

SERIGRAFIA

TRANSFER
SUBLIMATICO



SERICAR

SUBLIMATICO PER LANA

- presentazione** Ciò che rende **SUBLIMATICO PER LANA** un transfer nuovo e unico nel suo genere è la **possibilità di trasferire in un unico passaggio il classico transfer sublimatico e il transfer termoadesivo meccanico.**
SUBLIMATICO PER LANA è un transfer facilmente applicabile su tessuti di origine animale, adottando formati e colori personalizzati secondo le esigenze del cliente.
SUBLIMATICO PER LANA non ha spessore al tatto è impalpabile, la trama del tessuto si colora in profondità ed in modo eccezionale, è traspirante, praticamente come se fosse un transfer sublimatico tessile tradizionale. La definizione della stampa, per le sue caratteristiche, è di grande qualità, nitida tale da consentire l'uso di qualsiasi texture, immagine, foto, ecc. Per le caratteristiche che il transfer presentato ha in essere, si ha una vasta possibilità di utilizzo: il transfer può essere facilmente apposto su qualsiasi tipo di capo di abbigliamento dalla maglieria, al guanto, al berretto, allo scalda collo, al calzino ecc. Come per il transfer sublimatico tessile tradizionale, il tessuto deve essere bianco, comunque tinte molto chiare. Il supporto del transfer è trasparente leggermente opalino ciò permette di vedere esattamente dove si posiziona il transfer.
- applicazione** Vista l'estrema elasticità del transfer è possibile applicarlo su diversi tipi di tessuto anche con elevata estensione elastica. Consigliamo di effettuare preventivamente un test di applicazione e d'uso sul tessuto originale.
- resistenza** Le prove effettuate consentono di stabilire che **SUBLIMATICO PER LANA** possiede queste caratteristiche di resistenza, il rispetto delle quali consente una ottimale utilizzazione del prodotto:
- Lavaggio a mano in acqua fredda a capo rovesciato
 - Resistenza buona alla luce
 - Resistenza agli agenti atmosferici
 - Eccezionale elasticità
 - Resistenza ottima allo sfregamento e al graffio
- modalità trasferimento** L'applicazione di **SUBLIMATICO PER LANA** si effettua a mezzo di presse transfer manuali o pneumatiche che consentano la regolazione della temperatura e della pressione necessarie come qui di seguito indicato:
- Temperatura : 175° C / 205 °effettivi
 - Tempo pressione: circa 40-60 secondi
 - Pressione : 2-4 N/cm
- Staccare il supporto del transfer a freddo.
E' consigliato staccare il supporto del transfer dopo diverse ore dall'applicazione. L'operazione di rimozione del supporto deve essere fatta mantenendo un angolo di 90°. Si consiglia inoltre, prima di effettuare i vari test di lavaggio, ecc., di lasciare riposare il transfer almeno 48 ore, tempo in cui l'applicazione raggiunge la propria maturità e termina naturalmente la sua operazione di saldatura con il supporto tessile.
- caratteristiche soggetto di stampa** Non esistono restrizione per forme e elementi formanti il disegno da stampare. Sericar si riserva, comunque, di verificare preventivamente il soggetto di stampa.
- colori** I soggetti possono essere realizzati utilizzando tutti i colori o altri effetti. A seguito del grado di copertura del colore è possibile che si verifichi una variazione nella tonalità del colore stesso.
- quantitativi** Il quantitativo minimo di pezzi per la produzione di **SUBLIMATICO PER LANA** varia a seconda delle dimensioni e dal taglio singolo e dalle dimensioni del supporto di stampa. Prezzo secondo listino effettuato su richiesta.